

ANH



Al responder cite radicado: 20182210286712 Id: 312762

Folios: 3 Fecha: 2018-09-03 16:56:58

Anexos: 0

Remitente: ARLY RINCON SANGUINO

Destinatario: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA

PIEDECUESTA, SEPTIEMBRE de 2018

Ingeniero: Johon Albert Restrepo

Gestor T1 Grado19

Supervisor Contrato No. 255 de 2018 de la Litoteca Nacional (Piedecuesta-Santander)

Vicepresidencia Técnica

Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)

Avenida Calle 26 No. 59-65 Piso 2


Bogotá D.C

Asunto: Entrega Informe de Cumplimiento de Actividades No. 08 del mes de Agosto de 2018 - Contrato 255 de 2018.

Dando cumplimiento a mis obligaciones contractuales con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, me permito hacer la entrega del Informe de Cumplimiento de Actividades No. 08 de Agosto del 2018 Contrato No. 255 de 2018, el cual corresponde a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2018

Cualquier inquietud o información adicional al respecto quedo atento(a).

Cordialmente,



ARLY RINCON SANGUINO

Número Documento: 91078890 de SAN GIL

Dirección del Contratista: calle 110 N° 22ª-79 apto 301 Provenza Bucaramanga

Teléfono: 3157654071

Correo electrónico: parsco7@hotmail.com

Anexos: Se anexa informe de cumplimiento de actividades en 02 folios.

Girasol Multilateral-01 Lateral-03	4
Girasol Multilateral-01 Lateral-04	3
Girasol Multilateral-02	14
Girasol Multilateral-02 Lateral-01	4
Girasol Multilateral-02 Lateral-02	4
Girasol Multilateral-02 Lateral-03	4
Girasol Multilateral-02 Lateral-04	4

Nota: estos pozos fueron manipulados anteriormente por otro contratista que los unió de manera equivocada. Además estos carecen de rotulo, de tal forma que se hace complicado saber con exactitud a cuál de los laterales pertenece, sin embargo se logro ordenar de acuerdo a la información que proveo el SGC


OBSERVACIONES:

Durante el periodo correspondiente al mes de agosto de 2018, en cumplimiento del objeto del Contrato No. 255 de 2018, se desarrollaron las obligaciones contempladas en la Clausula Segunda. –Obligaciones del Contratista, del respectivo contrato de forma oportuna y acorde a las indicaciones del Supervisor.

Fecha del informe

03 de septiembre del 2018.

FIRMA CONTRATISTA



FORMATO INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES								
Contrato No.	255 de 2018							
Contratista	ARLY RINCON SANGUINO	C.C. 91.078.890 DE SANGIL						
Objeto del Contrato	Prestación de Servicios profesionales para actividades de captura de información técnica y geológica de importancia para la ANH en la Litoteca Nacional.							
Mes	Marzo del 2018: \$4.475.000							
ACTIVIDADES								
Cantidad de cajas revisadas y verificadas	58							
Otras actividades requeridas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se documentó las actividades de revisión y preservación de muestra antigua en la Litoteca nacional adelantada por los contratistas de la ANH. 2. Se revisó la información disponible en la Litoteca Nacional y en el MIGEP de las muestras a revisar y preservar por los contratistas de la ANH. 3. Se tramitó con el SGC la información necesaria para que las muestras revisadas y preservadas por la ANH sean integradas al WMS. 4. Los pozos trabajados por los contratistas de la ANH durante este mes se entregaron al SGC. Verificados, preservados, rotulados y organizados en paletas de 56 cajas listos para subir a la estantería. 5. Se verificó la información capturada por los contratistas de la ANH en los procesos de verificación y preservación de muestra antigua correspondiente a la realidad. 6. Se distribuyeron las muestras a revisar y preservar entre los contratistas de la ANH atendiendo las prioridades de la Vicepresidencia técnica de la ANH. 7. Se apoyó técnicamente a los contratistas de la ANH durante el proceso de revisión y preservación de muestra antigua en la Litoteca Nacional 8. Se atendieron todos los requerimientos del SGC en cuanto a los pozos en proceso de verificación. 9. Se atendieron todos los reprocesos solicitados por el Servicio Geológico. 10. Se realizo la verificación de 10 pozos. 							
SOPORTES	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Girasol Multilateral-01</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>Girasol Multilateral-01 Lateral-01</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Girasol Multilateral-01 Lateral-02</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Girasol Multilateral-01	13	Girasol Multilateral-01 Lateral-01	4	Girasol Multilateral-01 Lateral-02	4	
Girasol Multilateral-01	13							
Girasol Multilateral-01 Lateral-01	4							
Girasol Multilateral-01 Lateral-02	4							